

Émetteur

Adressé à

MT-Solutions

Quartier Coleah
Secteur Terrasse Rue M.A.004
CONAKRY

Tél.: 00244623646455
Email: callcenter@mt-solutions.africa
Web: www.mt-solutions.africa

CORIS BANK

Almamy, Angle Boulevard Diallo Telly et Avenue de la Gare
BP 3048
CONAKRY

Montants exprimés en Franc Guinéen

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Unité	Total HT
1 TOUS LES LOCAUX					
Fourniture et installation de porte blindé à serrure trois ponts.	18%	30 100	6	u.	180 600 000
Remplacer tous les dismatic par du modèle LEGRAND.(actuellement en place)	18%	165 000	2	u.	330 000
Encastrément de tous les conduits Amaflex de tous les climatiseurs dans les murs.	18%	350 000	12	u.	4 200 000
Assurer l'interconnexion entre les installations de l'agence et celles du siège	18%	8 500 000	1	ens	8 500 000
Connecté la mise à la terre sur les châssis en aluminium.	18%	1 860 000	1	u.	1 860 000
revision de la peinture exterieure et interieure de l'agence.	18%	1	1	u.	1
Dépose et fourniture de nouvelle porte en bois avec la charte graphique de la bank.	18%	4 480 000	10	u.	44 800 000
1 Sous-total 1 TOUS LES LOCAUX					240 290 001
2 SAS					
Remplacer le SAS en SAS métallique tout en prévoyant des boutons de poussoirs à la rentrée et a la sortie.	18%	1	1	ens	1
2 Sous-total 2 SAS					1
3 CAISSE ET CHEF DE CAISSE					
Mettre en service les pédales installés dans les caisses	18%	1	1	ens	1
Dissimiler le câble d'alimentation du système d'ouverture de la porte.	18%	1	1	u.	1
3 Sous-total 3 CAISSE ET CHEF DE CAISSE					2
4 DEGAGEMENT ENTREE PERSONNEL					
Revoir la maçonnerie voile du GAB.	18%	1	1	ens	1
Finaliser l'ouverture du GAB.	18%	1	1	u.	1
Installation d'un détecteur de fumée	18%	1	1	u.	1
Installation un lecteur digicode plutôt qu'un lecteur de badge de proximité à l'entrée du Local GAB.	18%	1	1	u.	1
déplacer l'interrupteur du local GAB et de le positionner à l'entrée.	18%	1	1	u.	1
4 Sous-total 4 DEGAGEMENT ENTREE PERSONNEL					5

Identifiant professionnel 1: RCCM : GC-KAL/060.134A/2015 - Identifiant professionnel 2: NIF : 369750369
Numéro TVA: 3J

Finaliser la porte forte.	18%	1	1	u.	1
Installation d'une prise dans la salle forte	18%	1	1	u.	1
6 HALL					
<i>6 Sous-total 6 HALL</i>					<i>0</i>
Réaliser les joints de fractionnement au niveau du carrelage au sol et de la faïence.	18%	1	1	u.	1
Reprendre les joints de carrelage des faïences.	18%	1	1	u.	1
7 ENTREE PERSONNEL					
Installer un lecteur digicode à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur.	18%	1	1	u.	1
<i>7 Sous-total 7 ENTREE PERSONNEL</i>					<i>1</i>
8 ETAGE					
9 TOILETTE					
Remplacer l'intégralité des appareillages sanitaires (lavabo, WC) de l'agence, en respectant scrupuleusement les marques spécifiées dans le cahier des charges (Jacob Delafon ou Roca)	18%	1	1	u.	1
Remplacement de tous les extracteurs d'air des toilettes.	18%	1	1	u.	1
Remplacement des portes en bois dans les toilettes en fonction de la charte graphique de la banque.	18%	1	1	u.	1
Prevoir un isolant étanche au dessus dans les toilettes.	18%	1	1	u.	1
Remplacer les panneaux en alucobond non droit et prévoir un nettoyage de l'alucobond.	18%	1	1	u.	1
<i>9 Sous-total 9 TOILETTE</i>					<i>5</i>
10 LOCAL TECHNIQUE					
acheminement des câbles dans le local technique en utilisant des chemins prévus à cet endroit.	18%	1	1	u.	1
Etiqueter les disjoncteurs divisionnaires (DPN) dans les différents coffrets pour une meilleure identification.	18%	1	1	u.	1
Mastication et peindre le faux plancher en bois	18%	1	1	u.	1
Reprise du faux plafond en dalles minérales	18%	1	1	u.	1
<i>10 Sous-total 10 LOCAL TECHNIQUE</i>					<i>4</i>
11 SALLE D'EAU					
remplacement de tous les extracteurs d'air des toilettes.	18%	1	1	u.	1
Pose des carreaux de faïence jusqu'aux faux plafonds.	18%	1	1	u.	1
Remplacement des portes en bois avec la charte graphique de la banque.	18%	0	1	u.	0
Remplacement l'intégralité des appareillages sanitaires de l'agence, en respectant scrupuleusement les marques spécifiées dans le cahier des charges (Jacob Delafon ou Roca)	18%	1	1	u.	1

